

Fenomeni franosi in Provincia di Treviso e aspetti legati alla viticoltura

Diego Salvador

Ufficio Difesa del Suolo - Settore Ecologia e Ambiente


Provincia di Treviso



PROVINCIA DI TREVISO



Ufficio Difesa del Suolo: territorio di competenza






Ufficio Difesa del Suolo: territorio di competenza


Altri Enti che intervengono su dissesti in ambito provinciale:

- Genio Civile
- Servizio Forestale Regionale
- Comunità Montane





Ufficio Difesa del Suolo: segnalazioni dissesti dal 2001






Ufficio Difesa del Suolo: segnalazioni periodo Alluvione 2010: 59


Dissesti che hanno
interessato vigneti:

9






Nomenclatura di una frana (scivolamento rotazionale):





Caso 1: Via Vinera – Vittorio Veneto





Caso 1: Via Vinera – Vittorio Veneto





Caso 1: Via Vinera – Vittorio Veneto



zona di accumulo



Caso 1: Via Vinera – Vittorio Veneto



← fianco destro




fianco sinistro →

[illegible]



Via Vinera – Vittorio Veneto: confronto ortofoto

ortofoto 2006



ortofoto 2004




ortofoto 2000



Carta Tecnica Regionale 1:10.000 da rilievo aereo del 2003



Caso 2: Loc. Col Franchin – Pieve di Soligo





Caso 2: Loc. Col Franchin – Pieve di Soligo





Caso 2: Loc. Col Franchin – Pieve di Soligo





Caso 2: Loc. Col Franchin – Pieve di Soligo






Caso 2: Loc. Col Franchin – Pieve di Soligo






Loc. Col Franchin – Pieve di Soligo: confronto ortofoto

ortofoto 2006



ortofoto 2000



Carta Tecnica Regionale 1:10.000 da rilievo aereo del 2003



grazie per l'attenzione